

3.- NOMBRE DEL INDICADOR

Pérdidas de Energía Totales (PET) (Porcentaje)

3.1 OBJETIVO DEL INDICADOR

Conocer la evolución y tendencia de las pérdidas totales de energía eléctrica en las redes de alta, media y baja tensión. En este indicador se incluyen las pérdidas que se originan por razones técnicas y las pérdidas que se derivan de situaciones y actos irregulares.

3.2 FÓRMULA

$$PET = (E_r - E_e) \times 100 / E_r$$

E_r = Energía recibida en los últimos 12 meses (año móvil) por concepto de generación propia y entregas de permisionarios, así como de importación de energía.

E_e = Energía entregada a los usuarios en diferentes voltajes en los últimos 12 meses (año móvil), incluyendo el intercambio con LyFC, porteo, exportación y los usos propios y generales.